PROSPETTO SUD

LEGENDA

RILIEVO DEL DEGRADO
NORMA UNI 11182/2006

- Lacuna della pellicola pittorica con visione dell'intonaco di finitura
- Lacuna dello strato di intonaco di finitura con visione dell'arriccio
- Lacuna dello strato di intonaco con visione del rinzaffo
- Rigonfiamento
- Crettatura
- Scolorimento della tinta
- Deposito superficiale incoerente
- Colatura
- Dilavamento
- Deiezione animale
- Erosione
- Macchia di umidità
- Macchia
- Macchia di pittura/vernice
- Colonizzazione biologica
- Scagliatura
- Ossidazione
- Fessurazione
- Mancanza
- Crosta
- Degrado antropico

PROSPETTO NORD

LEGENDA

RILIEVO DEL DEGRADO
NORMA UNI 11182/2006

- Lacuna della pellicola pittorica con visione dell'intonaco di finitura
- Lacuna dello strato di intonaco di finitura con visione dell'arriccio
- Lacuna dello strato di intonaco con visione della muratura sottostante
- Lacuna della pellicola di vernice con visione di legno non trattato
- Mancanza di aderenza al supporto della pellicola di vernice
- Deposito superficiale coerente
- Deposito superficiale incoerente
- Disgregazione
- Polverizzazione
- Distacco
- Macchia di umidità
- Fronte di risalita
- Colonizzazione biologica
- Colatura
- Efflorescenza
- Ossidazione
- Fessurazione
- Mancanza
- Crosta
- Elementi inidonei

Provincia di Brescia
Comune di Flero
Committente: Amministrazione Comunale

Restauro di Villa Grasseni, secondo lotto

Studi di fattibilità
Novembre 2021

Geometra Maria Rossi
Responsabile Ufficio Tecnico
del comune di Flero

Prospetto N scala 1:50
Prospetto S scala 1:50

Tavola unica

Restauro di Villa Grasseni, secondo lotto

E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione degli autori