



COMUNE DI FLERO

Provincia di Brescia

Piazza IV Novembre, 4 - 25020 FLERO

C.F. e P.I. 00869010173

Tel. 0302563173, int. 5 - Fax 0302761200

Codice	Alimentazione quadro	Grado protezione	Frequenza	Protezione magnetotermica	Protezione differenziale	Stato	Materiale	Promiscuo	Note	Valutazione
5012	3F+N	IP20	50Hz	SI	NO	Medio degrado	Nessun contenitore	NO	Entro manufatto in calcestruzzo Chiuso con portello metallico Morsetti inadeguata Linee non separate	Media
5026	1F+N	IP20	50Hz	SI	SI (0,5 A)	Fatiscente	Nessun contenitore	NO	Entro manufatto in calcestruzzo Chiuso con portello metallico Morsetti inadeguata Necessario intervento	Bassa
5136	3F+N	IP55	50Hz	SI	SI (0,03 A)	Buono	Plastica/Vetroresina	SI (irrigazione)		Alta
5316	3F+N	IP55	50Hz	SI	NO	Accettabile	Plastica/Vetroresina	NO	Centralina irrigazione collegato in modo non corretto	Alta
5361	1F+N	IP55	50Hz	SI	SI (0,3 A)	Buono	Plastica/Vetroresina	SI (irrigazione)	Centralina irrigazione collegato in modo non corretto	Alta
5370	3F+N	IP55	50Hz	SI	NO	Accettabile	Plastica/Vetroresina	NO	Entro cabina elettrica Morsetti inadeguata Linee non separate ad uso esclusivo di personale qualificato ETICHETTATURA	Alta
5384	3F+N	IP55	50Hz	SI	NO	Accettabile	Plastica/Vetroresina	SI (pompe sottopasso)	Entro cabina elettrica Linee non separate ad uso esclusivo di personale qualificato ETICHETTATURA	Alta
5397	3F+N	IP55	50Hz	SI	SI (0,03 A)	Buono	Plastica/Vetroresina	SI (irrigazione - dissuasore - torrette prese)		Alta
5449	1F+N	IP55 manca portella	50Hz	SI	NO	Accettabile	Plastica/Vetroresina	SI	Presa senza protezione	Alta
5450	3F+N	IP55 manca portella	50Hz	SI	SI (0,3 A)	Accettabile	Plastica/Vetroresina	SI (prese bloccate)		Alta
5451	3F+N	IP55 manca portella	50Hz	SI	SI (0,5 A)	Buono	Plastica/Vetroresina	NO	PROBABILE RIDUZIONE DEL FLUSSO	Alta
5452	3F+N	IP55	50Hz	SI	SI (0,03 A)	Buono	Plastica/Vetroresina	SI (Semaforo - Comune)		Alta
5453	1F+N	IP55	50Hz	SI	SI (0,3 A)	Medio degrado	Plastica/Vetroresina	SI (probabili pompe)	Orologio installato esternamente all'involucro di protezione	Media
5454	3F+N	IP44	50Hz	SI	SI (0,03 A)	Fatiscente	Plastica/Vetroresina	NO	Entro manufatto in calcestruzzo Con portello metallico	Bassa
5460	3F+N	IP55	50Hz	SI	SI (0,03 A)	Buono	Metallo	SI (edificio scolastico)	Entro manufatto in calcestruzzo Con portello metallico	Alta
7000	3F+N	IP55	50Hz	SI	NO	Medio degrado	Plastica/Vetroresina	SI (irrigazione)	Entro manufatto in calcestruzzo Con portello metallico Contenitore senza protezioni interne degli interruttori	Media

N.B. Tutti i quadri di accensione sono dotati di un interruttore crepuscolare che in alcuni casi porta all'attivazione dell'impianto in situazioni di illuminazione naturale più che sufficiente. Vedi la cartella Segnalazioni, nella quale è riportata l'immagine di un lampione alla rotonda di via XXV aprile acceso alle 8:30 del mattino del 10 maggio. Nella tabella superiore è riportato l'elenco dei quadri elettrici di proprietà comunale a cui è stato possibile accedere, nel corso del sopralluogo condotto il 21 maggio 2014. A tal proposito si segnala che i quadri indicati con il codice 5052, 5088 e 5284 non sono stati rilevati poiché l'operatore incaricato dal comune non disponeva delle chiavi di apertura.

Media	Piccoli interventi
Bassa	Interventi urgenti
Alta	Interventi non necessari